



VW

Crafter

Modelår: 2011

Med ekstra-batteri

Det ekstra batteri oplades ikke

Ved de ovennævnte modeller kan der på grund af en fejlagtig kodning af elnettet opstå problemet, at det ekstra batteri ikke oplades.

For at løse dette skal elnettet kodes på ny.

Producenten har taget hånd om problemet. Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret.

Vær opmærksom på denne information, i forbindelse med klager over et ikke opladt ekstra-batteri.

Bulletin