



VW - alle modeller med Bosch-Motronic-indsprøjtningssystem

Tomgang uregelmæssig / for høj

Motronic-styreenheden mister de lagrede værdier, når batteriet frakobles eller aflades, hvilket kan medføre, at motorens tomgangshastighed svinger op og ned eller er for høj.

For at undgå/afhjælpe dette skal følgende arbejdsstrin udføres, efter at batteriet er blevet skiftet ud eller ladet op:

1. Slut tændingen til i mindst 15 sek.
2. Slå tændingen fra
3. Først nu startes motoren

Bulletin