



VW

Passat

Produktionsår 2004 og 2005

1,6 og 2,0 FSI

Motor - funktionsproblemer

Motorstyreenhed/ funktionsproblemer

På modeller med FSI - motorer kan der på grund af en mangelfuld tætning trænge vand ind i motorstyreenheden. De funktionsproblemer der opstår på grund af dette kan føre til havari (bilen står stille). Omfattede enheder bør kontrolleres og evt. udskiftes.

Producenten er klar over problemet. I løbet af en serviceaktion kontrolleres modellerne og motorstyreenhederne udskiftes evt.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret. Tag venligst højde for denne information i tilfælde af reklamationer mht. motorstyreenheden/ funktionsproblemer.