



## **VW Polo (type 6N2)**

### **CD-afspillerens lys flakser.**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at CD-afspillerens lys begynder at flakse ved nogle indstillinger af instrumentbelysningen, kan en softwarefejl i CD-afspilleren være en mulig årsag. Optræder fejlen og vedrører den kun CD-afspillerens lys, kan fejl i indstillingen af instrumentbelysningen næsten udelukkes. Fejlen afhjælpes ved at udskifte CD-afspilleren.