



BMW E60

Tildugning a forlygter Vandindtræden i forlygterne

Hvis der konstateres kraftig tildugning eller i enkelte tilfælde forøget vandindtræden i forlygterne, kan dette ske via en rids i huset for sidemarkeringsblinket (billede 1).

Sidemarkeringsblikeren en delvist dækket af CW-pakningen.

(fig. 2)

Grund:

Huset for sidemarkeringsblikeren er beskadiget.

Dannelsen af ridser kan opstå via negativ mekanisk belastning. For eksempel hvis der opstår trykkræfter i dette område på grund af genstande eller værktøj. (lukning af motorrummet hvis værktøj/ genstande ikke er fjernet).

- Forkert justering af motorhjælmen.



Fig. 1



Forlygte set fra oven (fig. 2)