



Ekstra monterede forlygteafdækninger

Utætte lygter på f.eks. Opel Astra G / Golf IV som følge af ekstra monterede forlygteafdækninger

Som følge af stadig mindre spalteåbninger kan det forekomme, at lygterne bliver beskadiget, når der monteres optikafdækninger.

Ved montering af afdækningerne bliver afstanden mellem motorhjelm og lygten reduceret. Dermed trykker motorhjelm på lygten, hvilket medfører, at lygten med tiden bliver utæt, og desuden opstår der lækskader på køretøjet. Derfor skal man absolut være opmærksom på, at der efter monteringen er en tilstrækkelig luftspalte for at undgå beskadigelser.

Bulletin