



Honda Civic

Fremstillingsår fra 02.2001 til 12.2006 Alle biler

Lyde fra forlygterne

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt servomotor til lyslængdereguleringen. Foreligger der en defekt i motoren, kan det registreres som en summende lyd, når tændingen er slået til. I nogle tilfælde forekommer der også knækkende, klaprende eller raslende lyde. I så fald er en udskiftning af servomotoren påkrævet.

Bulletin

