



HYUNDAI

i30

Årgang: 2007 - 2012

For kort levetid af forlygtepærer

I ovennævnte modeller kan det forekomme, at pærerne i forlygterne svigter unormalt tidligt.

Årsagen kan være spændingsspidser i det elektriske anlæg. Først kontrolleres generatorens udgangsspænding. Hvis den er i overensstemmelse med bilproducentens forskrifter, kan der monteres en såkaldt spændingsspidss-drossel.

Den „filtrerer“ spændingsspidserne bort og bidrager til, at pærerne holder længere.

Yderligere oplysninger fås hos de autoriserede forhandlere.