



Mercedes Benz V-klasse (type 638) Alle modeller

Vandindtrængning ved baglygter.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over vandindtrængning i den bageste del af bilen, kan et fastklemt ledningsnet ved baglygterne være en mulig årsag.

Fejlen afhjælpes ved at afmontere den pågældende baglygte og føre ledningerne korrekt. For at sikre at der sker en fejlfri tætning af baglygten, bør du montere en ny tætning før monteringen.

Bulletin

