



## ***Mercedes-Benz Vito 2 Type: 639 Modelår: fra 2003 Alle modeller***

### **Fejl i funktionen: Bagrudevisker Bagrudevaskeanlæg Bagrudeopvarmning**

Hvis der for denne model konstateres en eller flere af de ovennævnte fejl, kan dette hænge sammen med korrosion på multifunktionsrelæet.

En mulig årsag for dette kan være at der trænger vand ind i området ved venstre baglygte. I dette tilfælde bør relæet under lygten kontrolleres og evt. udskiftes.

Derefter skal pakningerne for baglygterne kontrolleres og evt. tættes yderligere.