



Nissan Pulsar (C13) Årgang: 05/2014 – 12/2015

Fejl i softwaren til forlygteindstilling

For ovennævnte modeller klages der over forlygternes indstilling ved tungt læs.

Ved tungt læs tilpasses forlygterne ikke i højden. Det kan medføre, at andre trafikanter blændes.

Årsagen til problemet er forkert fastsatte parametre til softwareindstillingen af forlygternes automatiske nivelleringsystem.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

Værkstedet foretager en tilpasning af parameterindstillingerne ved at opdatere softwaren i IDM (Intelligent Power Distribution Module).