



Renault

Clio 2, 1,5D dCi

Motor: K9K 704

Modelår: 2001 - 2006

Nærlys uden funktion

Fejlagtig kontakt af relæet

Hvis nærlyset svigter på de ovennævnte modeller, så kan grunden være en forkert anbringelse af nærlysets relæ i stiksoklen. Da relæet er anbragt i passagerfodrummet under handskerummet, kan "fod-kontakt" med passageren være årsagen. I så fald skal position, fastgørelse og relæets stikkontakt kontrolleres og i givet fald repareres. Her anbefales det at fastgøre relæet med tape til relæsoklen.