



Mercedes Benz C-Klasse (W203) Alle Modelle Mit Motor 111 und 112

Tickergeräusche im Innenraum.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass im Innenraum Tickergeräusche zu hören sind, ist eine mögliche Ursache das Taktventil des Kraftstoffdampfdruckhaltsystems. Durch den Halter des Ventils, in den die Leitungen eingeclipst sind, werden die Geräusche auf die Karosserie übertragen. Um den Fehler zu beheben, müssen die Befestigungsclips für die Leitungen ausgetauscht werden.

Die erforderlichen Ersatzclips können über die örtliche Vertragswerkstatt bezogen werden.

Bei Fahrzeugen nach Baujahr Juli 2001 sind die geänderten Clips werkseitig montiert.



Befestigungsclips

Taktventil