



Mercedes Benz E-Klasse (W 210) Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Geräusche aus dem Bereich des Kardanwellentunnel.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass aus dem Bereich des Kardanwellentunnel Schwirrgeräusche zu hören sind, ist eine mögliche Ursache das Schwingen der Schaltstangen. In gewissen Drehzahlbereichen oder Fahrzuständen können die Schaltstangen so stark schwingen, dass es zur Entstehung der beanstandeten Schwirrgeräusche kommt. Um den Fehler zu beheben, müssen an der Verbindung zwischen Schaltzwischenhebel und den Schaltstangen zusätzliche Federscheiben eingebaut werden.

Blitz-Info

