



Audi TT Coupe und Roadster

Rote LED in der Türverkleidung leuchtet nach dem Deaktivieren der Innenraumüberwachung weiter.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die rote Leuchtdiode in der Türverkleidung, nach dem Deaktivieren der Innenraumüberwachung ständig weiter leuchtet, ist eine mögliche Ursache ein Softwarefehler. In diesem Fall ist die Software im Zentralverriegelungssteuergerät fehlerhaft. Um den Fehler zu beheben, muss ein neues Zentralverriegelungssteuergerät mit einer modifizierten Software eingebaut werden.

Ab April 2001 wurde bei Fahrzeugen ab den Fahrgestellnummern: 8N 11 036639 (TT Roadster) und 8N 11 041775 (TT Coupe) ein Steuergerät mit modifizierter Software ab Werk eingebaut.



LED in der
Türverkleidung