



BMW 5-er (E39) Modelljahr 03.2002 bis 04.2002

Ölstandskontrollleuchte leuchtet auf

Wird vom Kunden der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein falsch codiertes Lichtcheck-Modul (LCM) die Ursache dafür sein. Obwohl der Ölstand korrekt ist, leuchtet die Warnleuchte am Ende einer Fahrt (Zündung aus) auf. Bis auf wenige Ausnahmen, taucht dieser Umstand nur bei Fahrzeugen mit Xenonlicht auf. In diesem Fall muss das Lichtcheck-Modul neu codiert werden. Dieses kann z. Z. nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Blitz-Info

