



Chrysler PT Cruiser Alle Modelle mit 2.4 ltr. Motor Baujahr bis 05/2000

Motorkontrollleuchte leuchtet, Fehlercode im Fehlerspeicher.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet und der Fehlercode P0441 (Durchflussüberwachung Absaugsystem Aktivkohlefilter) im Fehlerspeicher abgespeichert ist, kann eine mögliche Ursache ein Softwarefehler im Motorsteuergerät sein. Das Fahrverhalten des Fahrzeugs wird durch diesen Fehler nicht beeinflusst. Um den Fehler zu beheben, muss die Software des Motorsteuergerätes aktualisiert werden.

Hinweis

Die Software des Motorsteuergerätes kann nur durch einen autorisierten Vertragshändler aktualisiert werden.

Blitz-Info

