



Citroen Saxo Mit 1,4 L Motor (KFX)

Motor hat Aussetzer im kalten Zustand/während der Warmlaufphase.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor im kalten Zustand und während der Warmlaufphase Aussetzer hat, ist eine mögliche Ursache ein Softwarefehler des Motorsteuergerätes. Der Fehler ist in den meisten Fällen spürbar, wenn das Gaspedal langsam betätigt wird. Das Motorsteuergerät errechnet eine falsche Einspritzzeit. Um den Fehler zu beheben, muss die Software des Motorsteuergerätes erneuert werden. Es gibt zu diesem Fehler keine Einträge in den Fehlerspeicher. Ein Softwareupdate kann mit Hilfe eines OE-Diagnosegerätes und dem aktuellsten Softwarestand, in einer Vertragswerkstatt, durchgeführt werden.