



Fiat Panda Mit 1,1 l (1108 ccm) MPI Motor

Ausfall des Geschwindigkeits- sensors.

Ist bei diesen Fahrzeugen der Fehler, dass der Geschwindigkeitssensor zwischen Getriebe und Tachowelle defekt ist, ist eine mögliche Ursache eingedrungenes Wasser. Wird die Verbindung zwischen dem Getriebe und der Tachowelle getrennt, muss vor dem erneuten verbinden sichergestellt werden, dass die Gummidichtung in der Verschraubung der Tachowelle in Ordnung ist. Bei einer beschädigten oder fehlenden Dichtung kann Wasser eindringen und den Geschwindigkeitssensor zerstören.

