



## **Ford Galaxy Mit 2,0 ltr. DOHC 8V oder 2,3 ltr. DOHC 16V Motor**

### **Fehlercode P1260 im Motorsteuergerät.**

Wird bei diesen Fahrzeugen, nach dem Abklemmen der Batterie, der Fehlercode P1260 (= Wegfahrsperrung ausgelöst) im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes abgelegt, ist eine mögliche Ursache ein alter Softwarestand. Tritt dieser Fehler nach dem Abklemmen der Batterie auf, ohne das Arbeiten an der Wegfahrsperrung durchgeführt wurden, sollte vor einer aufwendigen Fehlersuche der Softwarestand des Motorsteuergerätes auf den aktuellsten Stand geprüft werden. Ist der Softwarestand nicht aktuell, sollte Dieser in jedem Fall aktualisiert werden um die Software als mögliche Fehlerquelle auszuschließen.

Um Aufschluss über die Aktualität des installierten Softwarestandes zu bekommen, muss mit einem geeignetem Diagnosegerät der Softwarestand ausgelesen und mit den originalen Daten von Ford verglichen werden.

Blitz-Info