



Ford Galaxy ab Baujahr 2001 Mit 2,0L / 2,3L Benzinmotor

Schlechtes Fahrverhalten im mittleren Drehzahlbereich.

Wird bei diesen Fahrzeugen ein schlechtes Fahrverhalten und ein nicht Erreichen der Höchstgeschwindigkeit bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein Softwareproblem des Motorsteuergerätes. In diesem Fall kann eine falsche Kalibrierung der Oktanzahlanpassung der Fehler sein. Um den Fehler zu beheben, muss eine neue, aktualisierte Software auf das Motorsteuergerät aufgespielt werden. Fahrzeuge ab dem Baujahr Juni 2002 wurden werksseitig mit einer aktualisierten Software ausgeliefert.

Blitz-Info

