



Mercedes Benz E-Klasse (W210) C-Klasse (W202) Alle Modelle mit Schiebe-Hebedach

Funktion des Schiebe-Hebedachs gestört.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass das Schiebe-Hebedach nicht einwandfrei funktioniert oder stehen bleibt, ist eine mögliche Ursache ein defekt in der Dachbedieneinheit. Durch einen ausgefallenen Prozessor verliert Diese die Programmierung. Um den Fehler zu beheben, muss eine neue Dachbedieneinheit eingebaut werden. Nach dem Einbau muss die neue Dachbedieneinheit neu programmiert werden. Dazu das Schiebedach in die Hubstellung fahren und den Schalter länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen die nach Januar 1999 gefertigt wurden ist eine geänderte Bedieneinheit eingebaut worden.