



Mercedes-Benz C-Klasse W 203

Fehlfunktion des elektrischen Schiebe-Hebe-Dach.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass es zu Fehlfunktionen des elektrischen Schiebe-Hebe-Daches kommt, ist eine mögliche Ursache die Dachbedieneinheit. Die Dachbedieneinheit verliert durch einen Softwarefehler die gespeicherten Daten. Beim Betätigen des Schiebe-Hebe-Daches bewegt sich dieses nur ruckweise. Um den Fehler zu beheben, muss die Dachbedieneinheit erneuert werden. Das Austauschen des Schiebedachmotors ist nicht erforderlich und beseitigt auch nicht den Fehler.

Hinweis:

Achten sie bei der Bestellung der neuen Dachbedieneinheit auf die richtige Farbe.

Blitz-Info

