



Nissan Terrano II, alle Fahrzeuge mit VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Schlechter Leerlauf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Fahrpedalsensor die Ursache dafür sein. Zudem können noch eine schlechte Gasannahme beim Beschleunigen und das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte beanstandet werden. In diesem Fall muss der Fahrpedalsensor erneuert werden.

Blitz-Info

