



## **VW New Beetle Modeljahr 2001**

### **Ausfall der elektrischen Fensterheber nach mehrmaligem betätigen.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Fensterheber nach mehrmaligem betätigen nicht mehr arbeiten, ist eine mögliche Ursache der Überhitzungsschutz. Da der Fensterhebermotor nach mehrmaligem betätigen sehr warm wird, ist zum Schutz vor Schäden durch Überhitzung eine Abschaltung in die Software installiert. Nach einer Abkühlzeit von ca. 3 – 5 Minuten funktioniert der Fensterhebermotor wieder einwandfrei.