



VW Polo (Typ 6N2)

Beleuchtung des CD-Spielers flackert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Beleuchtung des CD-Spielers bei einigen Einstellungen der Instrumentenbeleuchtung zu flackern beginnt, ist eine mögliche Ursache ein Softwarefehler im CD-Spieler. Tritt der Fehler auf, und ist nur die Beleuchtung des CD-Spielers betroffen, kann ein Fehler in der Einstellung der Instrumentenbeleuchtung nahezu ausgeschlossen werden. Um den Fehler zu beheben, muss der CD-Spieler ausgetauscht werden.

Blitz-Info

