



Alfa Romeo Spider Con motor de 2,0 l

El motor gira de forma irregular o falla el encendido o ambos.

Si se detecta que el motor de este vehículo gira de forma irregular o presenta fallos de encendido o ambas cosas, la causa puede residir en un cable dañado de la bobina de encendido. En este caso, el cable de alimentación de tensión de la bobina de encendido ha sido dañado al quedar atrapado por la cubierta de plástico. Para corregir este fallo, se deberá reparar el cable afectado. Para que éste no vuelva a sufrir daños, debe colocarse de tal manera que no pueda quedar aprisionado. Esporádicamente debe desbarbarse la cubierta de plástico.



Cubierta



Alimentación de corriente



Cable dañado