



## **Audi A2**

### **Todos los vehículos con motor de 1,4 l**

#### **La lámpara testigo del alternador se enciende**

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el regulador del alternador. Bajo determinadas circunstancias, pueden darse cargas estáticas por la correa trapezoidal. De esta manera puede que la lámpara testigo se encienda de forma errónea. En este caso es preciso sustituir el regulador del alternador (Nº Hella: 5DR 009 728-001).