



## **BMW E39, fabricación antes de 02/1996**

### **El cuadro de instrumentos falla esporádicamente.**

Si en estos vehículos se detecta este fallo, un posible origen puede ser una mala conexión a masa.

Para resolver este problema se deberá comprobar la alimentación de tensión y la conexión a masa del cuadro de instrumentos que se encuentra en el habitáculo situado en la zona del reposapiés delantero a la derecha (ver figura).

