



Daewoo Nubira (J190)

Año de fabricación: 1999-2001

Peligro de cortocircuito en el cable de la batería

En los vehículos arriba mencionados, el mazo de cables de la batería puede rozar la abrazadera del tubo flexible del radiador y provocar un cortocircuito. El mazo de cables deberá ser examinado para comprobar que no existen partes desgastadas y, en caso necesario, deberá ser aislado de nuevo. El mazo de cables deberá ser tendido y fijado de manera que no pueda rozar con la abrazadera del tubo flexible del radiador. Es posible que para ello sea preciso girar la abrazadera.