



## **Ford C-Max**

**Fecha de fabricación: 01/2007 – 09/2010**

### **Los eyectores de lavado se sobrecalientan**

En el vehículo arriba mencionado puede producirse un sobrecalentamiento de los eyectores de lavado.

Debido a que los elementos calefactores no están bien aislados ha podido entrar agua o sal en los eyectores de lavado.

A menudo, esta circunstancia produce corrosión o un exceso de calor en dichos eyectores. También podrían formarse olores desagradables o podría producirse incluso humo.

Los vehículos afectados podrán conseguir eyectores de lavado nuevos y mejorados (con un fusible integrado) en un taller especializado.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.