



Isuzu Trooper Todos los vehículos con caja de cambios manual Fabricados entre 1998 y 2003

El testigo de control del motor se ilumina

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un conmutador de ralentí defectuoso de la caja de cambios. Además, también pueden leerse los códigos de avería P0301, P0302, P0303 y P0304 (fallos de encendido en cada uno de los cilindros). En este caso, debería comprobarse el conmutador mediante un dispositivo de diagnóstico. También puede medirse la resistencia con un multímetro. Si existe una interrupción interna, la resistencia tenderá hacia el infinito.

