



Daewoo

Matiz (KLYA)

Año de fabricación: 2000 - 2001

Fallos debido a un mazo de cables defectuoso de la unidad de control del motor

En los vehículos arriba indicados, un mazo de cables desgastado que va de la unidad de control del motor al compartimento motor puede ser el responsable de varios fallos. En caso de reclamaciones, deberá comprobarse primero el mazo de cables situado por debajo de la válvula AGR.

El mazo de cables puede haber entrado en contacto con el tornillo de una abrazadera y haberse desgastado. En este caso, deberá sustituirse el mazo de cables y tenderse de forma que se descarte cualquier contacto con otros componentes.

Para ello, puede ser necesario girar la abrazadera.