



## ***Mercedes Benz tipo W 210 con los motores 602.982, 604.91, 606.9, 611.9***

## ***Mercedes Benz tipo W 202 con los motores 604.91, 611.96***

## ***Mercedes Benz tipo W 140 con el motor 606.9***

### **Código de avería 1482 (sistema de incandescencia defectuoso) en la memoria de averías**

En caso de que la memoria de averías almacene este código de avería, la causa puede radicar en la conexión entre el sistema de incandescencia y la unidad de control del motor.

Por este motivo, deberá verificar que los cables (señal, masa, tensión de alimentación) no presenten ningún contacto intermitente, interrupciones, contacto a masa o cortocircuito contra el polo positivo. Si la conexión no presenta daños, deberá comprobarse el sistema de incandescencia y, en caso necesario, deberá ser sustituido.