



## **Mercedes Benz W 202** **Año de fabricación entre el 01.06.1993** **y el 31.12.1995**

### **El motor falla o se para durante la marcha**

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el relé de protección contra sobretensiones K1/2. Un fallo en la soldadura del relé puede provocar este tipo de fallos, que aparecen de forma esporádica y que no quedan almacenados como tales.

Aunque el motor se pare, es posible que éste arranque sin problemas al cabo de unos instantes. En este caso, será necesario sustituir el relé.