



Mercedes Benz Clase E (W 210) Vehículo con caja de cambios manual

Ruidos procedentes de la zona del eje de transmisión cardan.

Si en estos vehículos se detectan ruidos procedentes de la zona del eje cardán, la causa puede radicar en las vibraciones de las varillas del cambio. En determinados regímenes de revoluciones o ciertas condiciones de marcha, las varillas del cambio pueden vibrar tan intensamente que producen estos ruidos. Para corregir este fallo, es necesario montar arandelas elásticas adicionales en la unión entre la palanca intermedia y las varillas del cambio.