



## **Mercedes Benz Clase C (W203) Todos los modelos Con motor 111 y 112**

### **Chasquidos en el interior del vehículo**

Si en estos vehículos se detecta que en el interior del vehículo se oyen chasquidos, la causa puede radicar en la válvula cíclica del sistema de retención de vapor de combustible. Los ruidos se transmiten a la carrocería a través del soporte de la válvula, en el cual están sujetas las tuberías mediante clips. Para corregir este fallo, deberán sustituirse los clips de fijación de las tuberías.

Los clips de recambio necesarios pueden adquirirse a través de su taller asociado local.

Los vehículos fabricados a partir de julio de 2001 ya cuentan con clips modificados de fábrica.



Clips de fijación

Válvula cíclica