



## **Opel Sintra fabricación desde 1997 con motor 2,2 l**

### **Marcha del motor defectuosa, ruidos, vibraciones, ralentí irregular y potencia insuficiente.**

Si en este vehículo se observa que el motor funciona mal, emite ruidos, vibra, presenta un ralentí irregular y no tiene potencia, puede que la causa radique en una junta de la válvula de recirculación de gases de escape defectuosa o incorrectamente montada.

Para corregir este defecto deberá comprobarse la junta de la válvula de recirculación de gases de escape y, en caso necesario, sustituirla.