



OPEL **Astra H, Zafira B,** **Vectra C, Signum,** **Código de motor** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Todos los vehículos con generador Bosch a partir del año de fabricación 2007

Ruido en la correa trapezoidal ranurada
Descarga de la batería

Problema:

Ruidos intensos en la correa en V con descarga de la batería al mismo tiempo.

Posibles causas:

Error de funcionamiento del piñón libre del generador.

Solución del problema:

Compruebe el piñón libre y sustitúyalo en caso necesario.

Para cambiar el piñón libre del generador se necesita una herramienta especial (KM-6372).

