



Renault

Kangoo 1,6 l

Fabricados a partir del 12/2002

Todos los vehículos con el código de motor K4..

Marcha del motor defectuosa

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una bobina de encendido defectuosa. Esto puede manifestarse por un ralentí desigual y también al acelerar.

Deben cambiarse las bobinas de encendido, cuyo número de pieza de Renault es hasta el 330-03. Este número se encuentra en la parte superior de la bobina de encendido (véase fig.).



No obstante, antes de hacer el cambio, debería realizarse un diagnóstico de las bobinas de encendido. La bobina de encendido puede adquirirse con el n° de Hella: 5 DA 749 475-161 a través de nuestros distribuidores.