



## Renault Laguna II con motor diésel de 2,2l

### Pérdida de potencia y ruidos de golpeteo procedentes del compartimento motor.

Si en estos vehículos se observa que el motor no presta toda su potencia y que se oyen ruidos de traqueteo procedentes del compartimento motor, la causa puede radicar en un fallo del módulo de válvulas, que se encuentra entre el tubo de aspiración y la culata. En el caso de los defectos mencionados, es posible que el árbol de mando del módulo de válvulas esté estropeado y que una de las válvulas no se abra ni se cierre.

Para corregir este fallo se debe sustituir el módulo de válvulas.



Módulo de válvulas



Módulo de válvulas (desmontado)