



## **Rover 45**

### **Todos los modelos**

### **Nº de chasis: RT471064 - RT506310**

#### **Avería del fusible nº 5 en la caja de fusibles del compartimento motor**

Si en estos vehículos se detecta que se ha fundido el fusible nº 5 en la caja de fusibles del compartimento motor, la causa puede radicar en un fusible demasiado débil.

Para corregir este fallo y evitar que el fusible vuelva a fundirse, deberá sustituirse el antiguo fusible de 10 A por uno más potente de 20 A.

Anote que ha realizado la sustitución en el manual de instrucciones y en el esquema de distribución de la caja de fusibles. En su distribuidor Rover encontrará los adhesivos adecuados y las hojas de datos para el manual de instrucciones.