



Subaru

Outback

Fecha de fabricación: 2001 – 2003

Forester

Fecha de fabricación: 2003 – 2004

Aumento repentino del nº de revoluciones al ralentí.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un aumento repentino del nº de revoluciones al ralentí, puede deberse a un fallo en el servomotor del tempomat.

Es probable que se haya aflojado la cadena de tracción que va desde el servomotor del tempomat hasta la válvula de mariposa. Esta circunstancia podría provocar un aumento del nº de revoluciones al ralentí.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

En un taller especializado podrán fijar la cadena de tracción mencionada mediante un clip guía adicional evitando así que se afloje la cadena de tracción.

Por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.