



## **VW Lupo** **Todos los modelos**

### **La radio se desconecta automáticamente**

Si en estos vehículos se detecta que la radio se desconecta automáticamente, la causa puede radicar en un fallo del software. Este fallo afecta a los modelos de radio Beta 5 del fabricante Phillips.

En algunos estados de funcionamiento, es posible que la radio se desconecte automáticamente pero que, al accionar el botón de encendido/apagado, pueda volver a conectarse. Para corregir este fallo, deberá volver a iniciarse la radio. Para ello, desmonte la radio y extraiga el conector de suministro como mínimo 10 segundos.

*Boletín informativo*