



Mercedes Benz

Modelo: Clase M (W164), clase E (W211), clase S (W221), GL(X164).

Motor: OM 629 (420 CDI)

**Bo
let
ín
inf
or
m
ati
vo**

El motor pierde potencia

Sensor del cigüeñal

Sensor de posición del cigüeñal

En los vehículos con motor OM 629 existe la posibilidad de que el motor pierda potencia. Podría deberse a una interrupción eléctrica en el sensor del cigüeñal.

El fabricante del vehículo ya es consciente de este problema. Se está llevando a cabo una campaña de comprobación de los vehículos afectados en los que se está instalando un nuevo sensor del cigüeñal.

Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos. Tenga en cuenta esta información si tiene alguna reclamación relativa a la pérdida de potencia de su motor o incluso a un mal funcionamiento del mismo, como, por ejemplo, que no pueda arrancarlo.