



Audi A6

Series de modelos 4B2, 4B4, 4B5, 4B6

Año de fabricación 1997-2005

Iluminación del testigo de control del ESP

Si en estos vehículos se observa que el testigo de control del ESP está encendido y que en la memoria de averías se ha almacenado la entrada de error "Memoria de averías unidad de control del motor" o "Carga/señal del número de revoluciones de la unidad de control del motor", la causa puede radicar en un fallo en el sistema de control del motor. Puesto que el ESP generalmente también interviene en el sistema de control del motor para limitar el par de apriete, por ejemplo, no puede existir ningún fallo en el sistema. Si existe algún error, puede aparecer el fallo arriba mencionado en el sistema ESP y que el ESP se desconecte. Para solucionar este fallo, deberá leerse la memoria de averías de la unidad de control del motor y deberán corregirse los posibles errores. A continuación, deberá borrarse la memoria de averías de la unidad de control del ESP.