



## **BMW**

### **Serie 1: E87**

**Fecha de fabricación: 2005**

### **El módulo de la zona de los pies (FRM) bloquea el suministro de tensión de la iluminación exterior**

En los vehículos arriba mencionados, el módulo de la zona de los pies (FRM) asume, entre otras tareas, la función de supervisión de la iluminación exterior.

Indicación:

La iluminación exterior no cuenta con una protección que actúe por separado.

En tal caso, en los vehículos arriba mencionados se detecta una avería en la iluminación trasera de la matrícula.

Debido a un fallo eléctrico, el módulo de la zona de los pies (FRM) bloquea el suministro de tensión de determinados consumidores.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Leer la memoria de averías
- Localizar el fallo y solucionarlo
- Según indicaciones del fabricante deberá resetearse el módulo de la zona de los pies (FRM), con lo cual se liberará el suministro de tensión de las salidas eléctricas correspondientes
- Consultar la memoria de averías de nuevo y borrar el código de averías en caso necesario