



BMW Serie 5 (E39) fabricados del 03/2002 al 04/2002

El testigo luminoso del nivel de aceite se enciende

Si el cliente observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un módulo de control de luces (LCM) mal codificado. Aunque el nivel de aceite es correcto, el testigo de advertencia se enciende al final de un recorrido (encendido desconectado). Salvo pocas excepciones, esta circunstancia se da sólo en vehículos con luces de xenón. En este caso, será necesario codificar de nuevo el módulo de control de las luces. Actualmente, esto sólo puede realizarlo el fabricante.