



BMW

E46

Motor: 2,0 i (206S4)

Año de fabricación: 11/98 - 02/00

Ralentí desigual, el motor trabaja en funcionamiento de emergencia

Si en los vehículos arriba mencionados se observan problemas como [ralentí desigual], [mezcla pobre], [código de avería sonda Lambda] o [el motor trabaja en funcionamiento de emergencia], puede considerarse como posible causa un conducto corroído de la ventilación del cárter del cigüeñal.

Debido a la ventilación defectuosa, el motor puede absorber [aire infiltrado]. Para solucionar este problema, se deberá montar un conducto de ventilación modificado y borrar la memoria de averías.