



Chrysler PT Cruiser Todos los modelos con motor 2,4 l Fabricados hasta 05/2000

El testigo de control del motor se enciende, código de avería en la memoria de averías.

Si en estos vehículos se observa que se enciende la luz testigo del motor y que el código de avería P0441 (Control del paso del sistema de extracción del filtro de carbón activo) se almacena en la memoria de averías, la causa puede radicar en un fallo del software de la unidad de control del motor. Este fallo no afecta la conducción del vehículo. Para corregir este fallo, deberá actualizarse el software de la unidad de control del motor.

Nota

El software de la unidad de control del motor sólo puede ser actualizado a través de un distribuidor autorizado.